

荷台からの転落に注意!

バック時は 降りて確認 乗っても確認

2時間ごとに、15分休憩!

冬タイヤに早めの交換を

北海道警察

峠など山間部は、積雪・凍結の可能性がありますので、
早めに冬タイヤに交換しましょう

●スリップ事故が発生しやすい場所

○ 路面は刻一刻と変化します!

橋の上・トンネルの出入り口・建物などの陰、山間部・カーブ

●運転感覚も冬型に切り替えましょう

○ スピードダウン!

○ 早めのブレーキ!

○ 長めの車間距離!

○ 早めのライト点灯!

夜間・早朝・夕暮れ時間帯の死亡事故多発!
居眠り運転・横断歩行者・スリップ要注意!

荷主と協力 防ごう 労災事故

自分は、事故を起こすはずがない? 事故に遭うはずがない?

(16~20時)、夕暮れ・夜間の歩行者・自転車に注意

○交差点では、歩行者・自転車をしっかり確認

○信号・一時停止の標識を確認、確実に守る

○ルール無視の横断歩行者・自転車に要注意

交差点 「右左確認/よ~し!」

午後4時 歩行中の男性が車にはねられ死亡

(2014/10/13 19:22)

13日午後4時頃、大分県の県道で道路を歩いていた67歳の男性が乗用車にはねられ、死亡しました。事故が発生したとき乗用車は横転し、23歳の男性運転手も軽いけがをしました。現場は片側1車線の見通しのよい直線道路です。

タンクローリーが爆発 溶接作業の男性が死亡

2014/10/15

14日午後2時40分ごろ、青森県の自動車整備工場に止められていたタンクローリーのタンク内で爆発事故があった。タンク内で溶接作業をしていた溶接工の男性(39)が、市内の病院に搬送されたが死亡が確認された。警察によると、男性は整備工場の社員。タンクの亀裂の溶接作業をしていたという。同署が爆発の原因などを調べる。

交差点で右折 そこへ2人乗りバイク 2人死亡

2014年10月10日 11時01分

10日午前5時55分ごろ、福岡市の交差点(信号機なし)で、右折しようとした自営業男性(56)の軽自動車と、交差点に入ってきた2人乗りのバイクが衝突。この事故で、バイクに乗っていた、18歳と19歳のアルバイト男性2人が死亡した。どちらの男性が運転していたのかは、現時点では分かっていない。