バック時は 降りて確認 乗っても確認

事故に遭うはずがない? 自分は、事故を起こすはずがない?

(16~20時)、夕暮れ・夜間の歩行者・自転車に注意

○交差点では、歩行者・自転車をしっかり確認

○ルール無視の横断歩行者・自転車に要注意

子ども、自転車を見かけたら 徐行し、急な飛び出しなどに十分注意!

横断歩道のないところで、はねられる事故多発

追突、**玉突**き事故事故を防ぐ 交差点手前で止まる時は車1台分のスペースを空けて止まる

交差点 「右左確認/よ〜し!」

- ◆左折時は、**死角**を認識し、安全確認 ◆右折時は、対向車だけでなく、横断歩行者にも注意

冬タイヤに早めの交換を

北海道警察

峠など山間部は、積雪・凍結の可能性がありますので、 早めに冬タイヤに交換しましょう

- ●スリップ事故が発生しやすい場所
 - 路面は刻一刻と変化します!

橋の上・トンネルの出入り口・建物などの陰、山間部・カーブ

- ●運転感覚も冬型に切り替えましょう
 - スピードダウン**!**
 - 〇 早めのブレーキ!
 - 長めの車間距離!
 - 早めのライト点灯!

夜間・早朝・夕暮れ時間帯の死亡事故多発! 居眠り運転・横断歩行者・スリップ要注意!

午後4時 歩行中の男性が車にはねられ死亡

(2014/10/13 19:22)

13日午後4時頃、大分県の県道で道路を歩いていた67歳の男性が乗用車にはねられ、死亡 しました。事故が発生したとき乗用車は横転し、23歳の男性運転手も軽いけがをしました。 現場は片側1車線の見通しのよい直線道路です。

タンクローリーが爆発 溶接作業の男性が死亡

2014/10/15

14日午後2時40分ごろ、青森県の自動車整備工場に止められていたタンクローリーのタ ンク内で<mark>爆発事故</mark>があった。<mark>タンク内で溶接作業</mark>をしていた溶接工の男性(39)が、市内の 病院に搬送されたが<mark>死亡</mark>が確認された。警察によると、男性は整備工場の社員。タンクの亀裂 の溶接作業をしていたという。同署が爆発の原因などを調べる。

1トンの重しが落下 作業中の男性死亡

2014年10月12日 11:38

千葉県の機械加工業の工場で10日午後4時ごろ、熱処理炉を解体していた男性(73)ら の上に、炉のふたを<mark>吊り上げていた金属製の重しが落下</mark>した。男性は病院に搬送されたが、全身を強く打っており搬送先の病院で死亡が確認された。一緒に作業をしていた別の男性も<mark>肋骨などを折る重傷</mark>。同署によると、重しは重さ約1トン。午前8時から4人で作業していた。