

11. 工場の安全ルール 丸藤シートパイル

11. 工場の安全ルール

1. 構内はエンジン停止、喫煙は指定された場所で。
2. 構内に入って最初に運転台から降りる時は、安全靴に履き替えて降りて輪ドメをする。
3. 積み・卸しの前に必ずクレーンオペと積み込み手順と合図の打合せを必ずする。
4. 安全な荷姿で入出庫する。
(特に台木・荷締め^の緩みに注意)
5. 玉掛けの際は、常に手元・足元に注意し安全を確保する。
6. クレーンの吊り荷には、自分の目の高さになるまで手を出さない。
7. 不安全行動撲滅のため指差呼称を励行する。
『足元良いか?』 ⇒ 『足元ヨシ』
『センター良いか?』 ⇒ 『センターヨシ』
8. 山留材の介錯は、押さえ治具(十手)等決められた治具を使用して行う。
9. H形鋼、鋼矢板の介錯は、材端(小口部)のウェブ又はフランジに手を添えて行う。
9. クレーン能力以上の吊り荷の揚重作業禁止。
10. 荷台へ乗降りはトラックラダー(立馬)等を使用する。
11. 荷降ろし場所まで固縛を解かない。場内走行時も固縛する。

※ 本当のプロはルールを無視しない!!!