

バック事故

支柱破損

トラック後退時、支柱破損

1. 発生日時： 2013年 10月 9日(水) AM 5時 15分 頃 天候：台風による大雨
2. 発生場所： □□精機株式会社 伊賀事業所 (三重県伊賀市)
3. 事故当事者： 所属：○○運輸 職種：トラックドライバー
 年齢：40歳 勤続年数：2年 経験年数：3年 (10t車乗務)
 免許取得後：7年経過 車両：10tウィング車 (車幅：2,500mm)
 社員区分：■正規社員 □期間社員 □派遣社員 □その他 ()
4. 事故概要： 作業名：トラック後退時 作業・安全標準書の有無：□ 有 ■ 無
 10/9 AM5:07 □□精機株式会社 伊賀事業所に到着し、正門から入門した。
 10/9 AM5:15 正規道路に大型トラックが止まっていて直進出来ない為、後退を試みた。
 10/9 AM5:15 左側に駐車している乗用車に気を取られながら後退を開始した直後、何かに当たったような気がしたので、トラックから降車して歩行者用アーケードの支柱を確認した。支柱に傷があることを目視確認したが、自車トラックと支柱の傷及び当たった箇所が違うと考え、一旦前進して切り返して続けて後退し、荷降し場に向かった。
 10/9 AM8:10 納品作業が完了し、周囲も明るくなったので現場に戻り再度確認をしたところ歩行者用アーケードの支柱に穴及びすり傷、自車トラック右後方部に接触痕(破損)があることを確認した。
5. 状況写真 (写真がない場合ポンチ絵でも可)



①進行方向正面に大型トラックが止まっていて直進できなかった。

②左側に駐車していた乗用車に気を取られながら後退を始めた。