

バックホー輸送中

ミラー破損

PC228US 輸送中ミラー破損

1. 発生日時： 2018年 8月 5日(月) AM 10時 00分 頃
2. 発生場所： 国道289号線 徳島県南吉野町山崎付近
3. 事故当事者： 所属：(株)O運輸 職種：ドライバー
 年齢：52歳 勤続年数：12年 経験年数：30年
 運転免許取得：30年経過
 先導車：年齢42歳 勤続年数：20年 経験年数：5年(新規特導講習2008年受講)
 後方監視車：年齢50歳 勤続年数：30年 経験年数：5年(新規特導講習2008年受講)
 社員区分：□正社員 □契約社員 □派遣社員 □その他()
4. 事故概要： 件名：PC228US-3E0 運搬
 輸送車両：
 コマツレンタル車口口店(徳島県南吉野町)にて、当該運搬を引き取る。
 目的地のコマツウィック販売センター(徳島県徳島市神原町区)に向けて出発し、約1時間経過し、国道289号線を白河川に向かって走行中、生い茂っていた樹木の枝に接触している当該運搬のサイドミラー右側が接触し、ミラー本体部を破損させた。国道289号線は狭い山道道路で、トレーラーの車頭直前車道に出ている樹木の枝を避けて、既導車と安全確認しながら道路のセンターライン寄りを行進していたが、対向車線に大型トラックが見えた為、距離判断によってすれ違いをしようとしたところ、今回の事故が発生した。

5. 状況写真 (写真がない場合はポンチ絵でも可)

