

ユニック作業後

ユニックの**下げ忘れ**に注意しましょう

右折は対向車を注視しがち！

右折先を必ず良く見る！

交差点の**右左折**時は、

徐行運転の励行（**左折は自転車**、**右折は歩行者**に特に注意）

伊達 国道37号 ユニック車、電線に引っ掛け

電柱2本折れる、239世帯が**停電**

「**電気が止まり**、**暖房**が使えなくなった」

市がコミセンに**避難所**設ける

2020年11月26日 19時17分

26日午後2時前、伊達市の国道37号線で、道路を走っていたユニック車がブームを電線にひっかかりました。警察によりますとこの事故でけがをした人はいませんでしたが、近くの電柱2本が折れ曲がり、現場近くの国道が通行止めになりました。また北電によりますと周辺の地域では最大で239世帯が停電しました。伊達市は、近くのコミュニティセンターに避難所を設け、市によりますと午後5時半までに住民2人が避難しているということです。自宅が停電し避難所に来ていた70代の女性は「突然ドカーンとすごい音が鳴って電気が止まりました。暖房が使えなくなってしまったので避難してきました。早く帰りたいです」と話していました。

早朝6時 交差点 右折車にはねられ

横断歩道の男性、**意識不明**の重体

2020/11/28(土) 11:41

28日午前6時20分ごろ、愛知県の交差点で、横断歩道を歩いて渡っていた男性が、右折してきた乗用車にはねられ、意識不明の重体です。警察は、車を運転していた男性容疑者（84）を現行犯逮捕しました。調べに対し容疑を認めているということです。