

# 作業中のクレーン車横転 ダンプカーを破損

## ユニック作業時は、

- 地盤の水平確認と、アウトリガー下に「敷板」の設置
- 地盤の水平、吊り荷の重さも確認しましょう
- 周囲の安全確認と、『逃げ場』の確保

2021/3/3(水) 20:48

3日午後2時半ごろ、岡山県の工事現場で、ブームを伸ばして作業中だったクレーン車（約39トン）がバランスを崩して横転、近くに止まっていたダンプカーのフロント部分を破損した。

クレーン車の男性運転手を含め、けが人はなかった。

消防局などによると、現場はガソリンスタンドの建設予定地で、クレーン車は地下タンクの埋設作業中だった。

横倒しとなったのは敷地内で、周囲の建物や通行車両などに影響はなかったという。