

クレーン付きトラック クレーンが根元から折れ

ユニック作業時は

地盤の水平確認と、アウトリガー下に「敷板」の設置

ユニック作業時は、吊り荷の重さも確認しましょう

ユニック作業時は、周囲の安全確認と、『逃げ場』の確保

敷き鉄板の積み降し作業時、ユニック作業に注意しましょう

クレーン付きのトラックのクレーンが根元から折れ
近くの作業員の頭部に激突、死亡
コンクリートブロックを吊り上げていた

2023/1/31(火) 5:20

30日午前9時半ごろ、沖縄県の工事現場でコンクリートブロックを吊り上げていたクレーン付きトラックのクレーンが根元から折れ、付近で作業していた作業員（58）の頭部に当たった。

作業員は意識不明の状態です。病院に搬送され、同10時半ごろ、死亡が確認された。

警察によると、現場では住宅建設に向けた造成工事をしていて、作業員はトラックの荷台からコンクリートブロックの積み降ろし作業をしていたという。警察は当時の詳しい状況を調べている。