

## 脱落するタイヤは、左後軸が全体の90%強 タイヤ・ホイール・ハブボルトの点検を確実にいきましょう

### 《冬期間の事故防止》

- 天候・道路状況に応じた運転 ⇒ **スピードダウン**
- 視界不良時の車間距離の確保 ⇒ **事故を回避できる車間距離**
- 交差点における安全確認の徹底 ⇒ **歩行者、信号、標識**

### 《冬期間の労働災害防止》

- 走るな、転ぶぞ、屋外作業、凍結路面は目に見えないぞ
- 寒い外、心も体も、冷えている、あせると危ない、冬の外仕事

### スピードダウンの徹底！

～2時間走行、15分休憩～

### 《挟まれ・墜落・転落・下敷き 注意》

### 《作業中、足を滑らせ、『転倒』に注意しましょう》

## ベルトコンベアに上半身を巻き込まれ 作業員の男性死亡

- ◇体を巻き込まれないような服装で作業しましょう◇
- ◇服のすそやそでがひらひらした服装は絶対禁止◇

2023/12/19(火) 13:28

18日午前9時半ごろ、山口県の産業廃棄物中間処理場で、土木作業員の男性（63）がベルトコンベアのローラーに上半身を巻き込まれ、死亡した。警察によると、砕いたコンクリート片と鉄筋などを分ける作業で使うベルトコンベアの点検に向かった男性が戻ってこないため、同僚が捜しに行き発見したという。

## 厚岸町 国道44号線 どちらかが、車線をはみ出し トラックと乗用車が正面衝突

乗用車の70代男性が頭部付近から出血、病院に搬送

◇見通しが良くても…◇

◇気のゆるみ 事故は一瞬 命はひとつ◇

◇「ぼーっと運転」、漫然運転は死亡事故リスクが高い！◇

◇ながら(スマホ)運転、ナビを見ながら運転、わき見運転、重大事故◇

2023/12/19(火) 16:41

19日午後2時ごろ、厚岸町系魚沢付近の国道44号でトラックと乗用車が正面衝突しました。この事故で乗用車を運転していた70代の男性が頭部付近から出血し、病院に搬送されました。意識はあるということです。警察によりますと、現場は片側1車線の直線道路で、当時路面は乾燥状態だったということです。

## 午後5時半 信号のない交差点

右折の乗用車にはねられ、横断中の高齢女性死亡

「気付いた時には…ぶつかっていた」

◇ショートカット右折をしない◇

◇ショートカット右折は、ミラーとピラーの「死角」をつくる、歩行者を「見落とす」◇

◇右折時は、「大きく曲がって」、ミラーとピラーの「死角」をつくらない◇

2023/12/19(火) 11:59

18日午後5時半ごろ、愛媛県の国道の信号のない丁字路交差点を歩いて横断していた女性（83）が、右折してきた乗用車にはねられ、病院に運ばれましたが、多発外傷のためおよそ1時間後に死亡が確認されました。警察によりますと、乗用車を運転していた女性（47）は「気付いた時にはぶつかっていた」と話している。