

トラックの左後輪、脱落 後続車に衝突

不自然な音を感じたら

すぐに安全な場所に停車してほしいと、注意を呼び掛けています

運行前点検・・・

タイヤ、ホイール、ナット・・・そして、『スペアタイヤ』の点検

タイヤ交換後の増し締めの実施を！

『水』と『オイル』の点検も忘れずに

トラックの左後輪 ダブルタイヤ2本が脱落 後続車に衝突し、フロントガラス破損 けが人なし ナットの緩みが原因か

上川町 旭川紋別自動車道 トンネル内

2025/1/23(木)

23日午前9時25分ごろ、上川町の旭川紋別自動車道のトンネル内で、トラックの左後ろのタイヤ2本（ダブルタイヤ）が外れ、後続車に衝突し、フロントガラスを破損しました。この事故によるけが人はいません。

警察は、タイヤのナットの緩みが原因とみて、車両の整備状況などを詳しく調べています。

また警察は、タイヤ交換後、定期的にナットの締め付け状態を確認することや、走行中にふらつきや異音がした場合は、すぐに安全な場所に停車し、車の状態を確認するよう注意を呼びかけています。