

トレーラーの左後輪 タイヤ脱落

運行前点検

タイヤ、ホイール、ナット…そして、『スペアタイヤ』の点検

タイヤ交換後の増し締めの実施を！

『水』と『オイル』の点検も忘れずに…

大型トレーラーの左後輪から タイヤ脱落

警察はナットが緩んでいたとみて捜査を進める

「外れたタイヤ」が転がった先には「灯油タンク」が…
巻き込まれた人や火災発生などはなし

2025/5/31(土)

29日、伊達市の国道37号線を走行中の大型トレーラーの左後輪からタイヤが脱落する事故がありました。

外れたタイヤは近くの工場の敷地内に入り、灯油タンクなどに衝突しましたが、巻き込まれた人はおらず、灯油タンクの破損による火災の発生などありませんでした。

警察はナットが緩んでいたとみて捜査を進めるとともに、北海道でタイヤの脱落事故が相次いでいることから「定期的にナットの緩みやタイヤの取り付けに異常がないか確認を」と注意を呼びかけています。