

左後輪タイヤ外れ

脱落するタイヤは、左後輪が全体の90%強

運行前点検

タイヤ、ホイール、ナット・・・そして、『スペアタイヤ』の点検

タイヤ交換後の増し締めの実施を！

『水』と『オイル』の点検も忘れずに・・・

長万部 国道5号線

ダンプの左後輪 タイヤ2本が外れ 対向車線のタンク車に衝突

運転手が衝撃に気づき近くのパトカーを呼び止める
ケガ人なしも

“もう1本のタイヤ”の行方は捜査中

2025/9/8(月) 22:09

8日午後4時50分ごろ、長万部町豊津の国道5号線で60代の男性が運転するダンプの左後輪からタイヤ2本が外れ、このうち1本が対向車線を走っていたタンク車の右側面に衝突しました。

衝撃に気付いたタンク車を運転していた40代の男性が、近くをパトロール中の警察官を呼び止め、事故が発覚しました。

男性にケガはありませんでした。

警察によりますと、もう1本のタイヤの行方は現在も捜査中です。

警察は「走行中に異音が聞こえたり、ハンドルがぶれるなどの違和感を覚えた場合はすぐに運転を止めタイヤのナットの締め付け状態を確認してほしい」と注意を呼びかけています。