

# 左後ろ ダブルタイヤ脱落

運行前点検

タイヤ、ホイル、ナット…そして、『スペアタイヤ』の点検

タイヤ交換後の増し締めの確実な実施を！

『水』と『オイル』の点検も忘れずに…

長万部  
大型トレーラーから  
左後ろのダブルタイヤ2本とも脱落

道路脇の誘導灯と店舗壁に衝突し、破壊

運転手、「タイヤ交換は11月20日に実施」

2025/12/10(水) 15:23

10日午前7時前、長万部町旭浜の国道37号でトレーラーから、左後ろのダブルタイヤが2本とも脱落しました。

2本のうち外側のタイヤは、道路脇の誘導灯に衝突し、そのまま近くの自動車整備店の壁にぶつかり、壁は破損しました。

巻き込まれた人や車はなく、けが人はいませんでした。

警察によりますと、トレーラーを運転していた男性は、タイヤ交換は11月20日に行ったと説明しているということです。

警察は、何らかの原因でタイヤのナットが外れたとみてトレーラーの整備状況などを調べるとともに、ドライバーに対し、車を走行中、違和感を感じたらすぐに運転をやめて車両点検をするよう呼びかけています。