バックホーを下す時、ブームにバケットが接触

基本動作　客先ヤードにて新車ＰＣ２００荷降時、作業機の操作手順を誤りバケットがブームに接触、擦傷発生

発生日時	2015年4月24日(金)10:20頃				発生場所	●●興業ヤード内(砂利販売業者)平塚市				
事故当事者	所属	㈱●●運輸	職種	ドライバー	年齢	49歳	勤続年数	1．5年	経験年数	25年
	車両系建設機械運転技能講習受講後		16年		－		－			
事故概要	作業名	PC200-10#453210新車納入運送(コマツ建機販売〇〇支店からユーザへの運送)								
（内容）	●●興業(建機ユーザ)ヤード内でPC200をトレーラから荷降し作業中、作業機を地面に設置する際、コマツ建機販売担当者から注意されていた作業機操作手順を誤り、バケット先端部とブームが接触し、ブームに擦り傷がついた。									

こうすれば事故は起きなかった!!

①特殊仕様や注意事項、操作不良等は事前に客先より情報を提供してもらい協力会社にも確実に伝える。
②指差し呼称を用いて、操作の注意喚起を行う。
③忘れ防止の為、注意事項を書いて運転席に貼るなどの措置を行なう。