

シャッターとブルドーザーに挟まれ死亡

2014年2月11日(火)17時44分

10日午後11時すぎ、当別町にある会社の倉庫で、66歳の経営者の男性がブルドーザーと倉庫のシャッターの間に挟まれているのが見つかり、病院に運ばれましたが死亡が確認されました。警察の調べによりますと、男性はブルドーザーの前に立つような形で下半身をシャッターとの間に挟まれていたということです。また、ブルドーザーのエンジンキーはついていましたが、発見当時、エンジンは止まった状態だったということです。

今は冬です！…少雪、目立つ夏道感覚の走行
帯広市内、交通死亡事故相次ぐ ～スピード・ダウン～

中間点呼時の安全指示の徹底

ドライバーへの運行指示を、事前に行う

荷台からの転落に注意！

バック時は 降りて確認 乗っても確認

追突、玉突き事故を防ぐ 交差点手前で止まる時は、車1台分のスペースを空けて止まる

2時間ごとに、15分休憩

交差点 「右左確認／よ～し！」

◆スリップ事故注意！◆峠・橋の上・日陰・トンネルの出入り口
交差点手前、滑って交差点内で衝突！注意（踏切手前も）

積雪、路面凍結のカーブ、スリップか？

対向車線にはみ出し、大型トラックと正面衝突、男性死亡

2014/02/11 茨城県警察本部 特別編集

8日午前3時50分ごろ、茨城県の県道を走行中の軽乗用車が対向車線側へ逸脱。対向車線を順走してきた大型トラックと正面衝突する事故が起きた。この事故で軽乗用車を運転していた19歳の男性が死亡している。警察によると、現場は片側1車線の緩やかなカーブ。軽乗用車はカーブを進行中にスリップして対向車線側へ逸脱。事故当時、現場では雪が降っていて路面も凍結していた。警察では路上に積もった雪でハンドルを取られたものとみている。

作業中のレッカー車に大型トレーラー追突

3台絡む事故で、レッカー車の下敷きで2人死亡

(2014/02/11 15:17)

11日午前10時40分ごろ、愛知県の伊勢湾岸自動車道で、大型トレーラーとレッカー車、乗用車の3台が絡む事故があり、レッカー車の男性と乗用車の男性の2人が死亡した。ほかに乗用車に乗っていた女性2人がけがを負い病院に運ばれた。県警高速隊は自動車運転過失傷害の疑いで、大型トレーラーを運転していた会社員藤の男性容疑者（40）を現行犯逮捕した。高速隊によると、路肩に停車していたレッカー車に大型トレーラーが追突、レッカー車の前に止まっていた乗用車も巻き込んだ。死亡した2人は車の外でレッカー車の下敷きになった

バス運転中に運転手が死亡か？

2014年2月11日(火)23時0分

11日午後5時55分、横浜市の県道で路線バスが住宅の塀に接触。男性運転手（39）が病院に運ばれたが、間もなく死亡した。現場にブレーキ痕がないことなどから、警察は病死の可能性もあるとみて事故の原因を調べている。