

バックホー倒れ下敷き、男性重体

◆重機の積下作業は、地面の水平を確認してください◆

[2015/1/13 15:27]

13日正午すぎ、横浜市の工事現場でバックホーが後ろ向きに倒れ、下敷きになった50代の男性作業員が意識不明の重体となっている。ショベルカーは坂道を上りながら掘り返したアスファルト片の上に乗り上げようとしたところ、バランスを崩したとみられていて、警察は業務上過失傷害の疑いもあるとみて事故の原因を詳しく調べている。

「サイドブレーキを引いたつもり・・・、甘かった」

線路脇の路上でローラーを積込作業中

トラックが線路ふさぐ JR線が一時不通に

[2015/1/13 19:38]

13日午後4時すぎ、新潟県のJR線で、15トントラックが線路内に入り込む事故があった。ケガ人などはいなかったが、トラックが線路をふさぎ、JR線は列車の運転を約2時間に渡り、見合わせた。警察などによると、40歳代の男性運転手が線路脇の路上で15トントラックを停めて、荷台に工事用のローラー車を積み込んでいたところ、トラックが突然、後ろに動き出し、JR線の線路上に入り込んだ。警察の調べに対し、トラックの運転手は、「サイドブレーキを引いたつもりだったが、甘かった」と話しているという。

荷台からの転落、手足の挟まれ事故に注意！

夕方からの積卸作業時は、ヘルメット・ライトを使用すること

バック時は 降りて確認 乗っても確認

2時間ごとに、15分休憩！

追突、玉突き事故を防ぐ

交差点手前で止まる時は、車1台分のスペースを空けて止まる

交差点 「右左確認／よ～し！」

◆左折時は、死角を認識し、安全確認

◆右折時は、対向車だけでなく、横断歩行者にも注意

赤信号交差点、停止寸前の車両に追突事故注意

ローラーに全身を挟まれ作業員の男性死亡

2015年01月13日 10:48

11日午後11時半ごろ、千葉県の製鉄所で鉄製のローラーの手入れ作業をしていた作業員男性(40)がローラーに挟まれ、間もなく死亡が確認された。警察は詳しい事故原因を調べている。ローラーは幅約140cm、直径約40cm、重さ約500kgで、上下に2本並び、間からステンレス製板を製造ラインに送り出す装置。手入れ作業中のローラーの可動は禁止されているが、何らかの原因で動き出したという。警報装置が鳴ったため、別の場所にいた作業員が気付き119番通報した。男性は全身がローラーに挟まった状態で見つかり、駆け付けた消防署員などが救助活動をしたが、約1時間後に現場で死亡が確認された。製鉄所によると、男性は同社の社員。同社は「亡くなった男性のご冥福をお祈りするとともに、皆さまに多大なるご迷惑とご心配をお掛けし、深くおわび申し上げます」とコメントした。

会社に戻るトラックにはねられ死亡

2015/01/10

10日午前7時前、熊本県の市道で道路を歩いていた男性がトラックにはねられました。男性は無職の男性(78)で、男性は全身を強く打ち、病院に搬送されましたが約1時間後に死亡しました。トラックを運転していた男性(39)は店舗に食品の配送を終え、会社に戻る途中だったということです。現場は、片側1車線の直線道路でトラックの男性は「急ブレーキをかけたが間に合わなかった」と話しているということです。警察で、事故の原因を調べています。