


# リフト積込時、滑車に巻き込まれ薬指一部欠損

## リフトFD20T積込み時滑車に巻き込まれ薬指一部欠損する事故

発生日時	2015年11月19日(木)PM2:00頃			発生場所	富山県 射水市 寺塚原422-3 コマツリフト機中部カンパニー高岡支店					
事故当事者	所属		職種	ドライバー	年齢	45歳	勤続年数	0.3年	経験年数	研修中
	-		-		-		-		-	
事故概要 (内容)	作業名	リフトFD20T積込み								
	新人ドライバー(被災者)がウインチを使いフォークリフトをトラックに積み込みを開始。その際ウインチ本体から出ているワイヤーのたるみが気になったため、滑車に近い部分を左手で持ちながらたるみをとっていた。右手はリモコン操作を行っていた。ウインチ本体側を見ながら作業を行っていた為、左手が巻き込まれるのに気付くのが遅れ左手薬指が巻き込まれ、左手薬指の第一関節から上を欠損。									



NO.	不具合発生要因	対策内容
①	巻き上げ機特別講習未受講であったがウインチ作業をしてしまった。	当該被災者が職場復帰後早急に巻き上げ機特別講習を実施する。
②	OJTと称して、巻き上げ機特別講習未受講者に当該作業をさせてしまった。	当該被災者が職場復帰後早急に巻き上げ機特別講習を実施する。
③	入社後3か月と、経験が浅くKYTレベルも不足していた。	コマツ物流の特別安全活動計画に基づきKYTを実施、フォローし、危険への感受性を高める。