


5. 工場・現場待機 丸藤シートパイル

5. 待機について

1. 現場及び工場内は、必ずエンジンを停止する。
(アイドリングストップの励行)
2. 止むをえず車から離れるときは、他車の通行・作業の邪魔にならないように駐車すること。
(輪ドメをするのを忘れずに)



3. 車両から離れる時は配車係りに連絡してから、指示に従う。
4. 車両から離れる時は逸走防止のため、カギは抜き保持する。

