

フォークリフトで荷降ろし作業中、 荷台から落下破損

2018年度版

■ 物損事故報告 (第一報) △01

□ ヒヤリ事故報告

□ クレーム報告

部長	安全担当	チーム長	担当
岡上	伊藤	佐野	佐野

発信日：2018年 6月 7日

発信部所：コマツ物流中部物流部

発信部門：国内調達チーム

フォークリフトで荷降ろし作業中トラック荷台から製品落下破損

1. 発生日時 2018年 6月6日(水) 14時15分頃 天候：曇り
2. 発生場所 コマツ愛津工場 第二部品C南側 荷降ろし場
3. 事故当事者

所属：〇〇運送株式会社 職種：トラックドライバー S-M
 年齢：35歳 勤続年数：6年6ヶ月 経験年数：6年6ヶ月
 フォークリフト技能資格取得後10年10ヶ月
 社員区分：■正規社員 □期間社員 □派遣社員 □その他()
4. 事故概要 (5W1Hで記入)

作業名：トラック荷台からのフォークリフトを使用した荷降ろし作業
 作業・安全標準書の有無：□有 ■無

6/6(水) 14:10 トラックを第二部品C駐車場所に駐車し納品作業開始
 6/6(水) 14:15 トラックに設置しているフォールドデッキ上段に積んでいた木製パレットを荷卸しようとした。フォークの爪を木製パレットに差し込もうとした際、フォークの爪が水平になっていなかったため木製パレットのフォークポケットの途中でフォークリフトの爪先がフォークポケット内上板に当たり木製パレットを前方に押し出してしまった。
 木製パレットを押し出した事で、木製パレットの奥側に積載されていたパレットが押し出されフォールドデッキ上段から地面に落下した。
 ※落下した製品はブラケット30個(品番12Y6233661) 納入元は〇〇様
 (株)〇〇様KDB向け 当社梱包チームへの納期(6月6日)

5. 状況写真 (写真がない場合ボンチ絵でも可)

フォークを差し込もうとした際、前進スピードが速過ぎたため、Aのパレットを押し出したために気付いた時にはBのパレットは落下する直前だった。

400パレットにフォークリフトの爪を差し込んだが爪先がパレットに当たり押し出した。(フォークポケットの奥まで爪が入らなかった)

Bのパレットは写真の位置から地面に落下した

フォールドデッキ

木パレの横棧にフォークリフトの爪先があたって、前方に

Bの1パレットが地面に落下した。