

ブーム・ブラケット破損

2-4 : ブームブラケット破損事故

HITACHI


発生日 : 2017年10月29日

勤続年数 : 3年

発生時間 : 3時00分

経験年数 : 3年

詳細



【発生状況】

県道30号線藤沢市内走行中、ラフタークレーン横転事故のため、警察官に**迂回指示**を受け、Uターンし、国道467号線へ進んだ。

前方の東海道本線のガードした通過の際、**高さ制限看板を見落とし**、しかも高さを把握しないまま徐行で通過。

現場到着後、現地担当者より破損の指摘を受け事故を知った。