

玉掛作業、荷崩れ注意

丸藤シートパイル

作業の手順	要 点	注 意 事 項
15. 一旦停止の合図をする。	1. 荷が接地する寸前に一旦止める。 2. 荷の位置を確認。 3. 不具合の場合はやり直す。	・荷くずれに注意する。 ・玉掛ワイヤはクレーンで引き抜かない。 ・玉掛ロープをフックにかける場合、他のものに引っかからないように注意して行う。
16. 巻き下げの合図をしてロープをゆるめる。	1. ロープが十分ゆるむまで巻き下げる。	
17. 停止の合図をする。	1. 置き方を確認。	
18. 玉掛ロープを外す。	1. 荷くずれしないようにして取外す。	
19. フックの巻き上げ合図をする。	1. 玉掛ロープをフックにかける時“の”の字にかける。	
後片付け 1. 荷の状態を確かめる。 2. 玉掛用具を点検して片付ける。	1. 作業上危険はないか。	・不良品があったら係員へ連絡をする。