





# サイドブレーキかけ忘れ、破損

重大ヒヤリ事故《速報》		課長	担当
			
報告内容(5W1Hで記入)		写真添付	
いつ(WHEN)	10月15日 17:30頃	 	
どこで(WHERE)	KCM龍ヶ崎工場 車輻積込場(ピット)		
だれが(WHO)	積込作業者が		
何を(WHAT)	ホイールローダー本体(機種:ZW180-6)を		
どうして(WHY)	トレーラーに積み込む際、トレーラーの <b>サイドブレーキが</b> されていないため、		
どうした(HOW)	トレーラーが <b>動き出し</b> 、本体がずれて <b>ピットと接触</b> し、 <b>本体後部が破損</b> した。		
被害・損失の程度			
人的被害の程度	なし		
物損の程度	ZW180-6ホイールローダー燃料タンク、リアステップ凹み・キズ		
生産への影響	確認中		
その他			