
停車中は・・・サイドブレーキの確認と、「輪止め」の設置

アイスバーン スピードダウンと車間距離

交差点 渡ってくるかもしれません・・・「かもしれない」運転で、事故防止

小樽 ゆるやかな坂道

点検中のレッカー車にひかれ死亡

サイドブレーキがしっかりとかけられていたか？

◇停車中は・・・サイドブレーキの確認と、「輪止め」の設置◇

2019年12月20日 08時35分

19日午後10時半ごろ、小樽市の市道で、レッカー車の車体の下に潜り、レッカー車の故障した荷台の点検作業をしていた男性（50）が、突然動き出したレッカー車に頭などを挟まれ、死亡しました。警察によりますと、男性は事故で壊れた車を運ぶため、レッカー車で現場に来ましたが、荷台が故障し思いどおりに動かなかったことから点検をしていたということです。現場は緩やかな坂道だということで、警察はレッカー車にサイドブレーキがしっかりとかけられていたかなど、事故の原因を詳しく調べています。

ブラックアイスバーン 女満別、国道39号

深夜2時 路外はみ出し、側溝に落ち横転 男性死亡

◇アイスバーン スピードダウンと車間距離◇

2019年12月19日 19時34分

19日午前2時すぎ、女満別昭和の国道39号線の観光名所「メルヘンの丘」付近で、男性（51）が軽乗用車を運転して網走方面から大空町中心部に向かっていたところ、路外にはみ出し、側溝に落ちて横転し、死亡が確認されました。警察によりますと、事故当時の路面はブラックアイスバーンだったということです。

夜6時 信号のない交差点 トラックにはねられ

横断歩道を横断中の男子高校生死亡

◇気のゆるみ、「わき見」は厳禁◇

◇交差点 渡ってくるかもしれません・・・「かもしれない」運転で、事故防止◇

2019/12/20(金) 11:55

18日午後6時15分ごろ、千葉県の信号のない交差点で自転車で横断していた高校3年の男子生徒（17）がトラックにはねられ頭などを強く打って死亡が確認された。警察は会社員の男性容疑者（46）を現行犯逮捕。