

「他人事」ではない、「自分事」

運行前点検では

ハブボルト・ホイルの点検

オイル・水の点検を確実に行いましょう

衝突の瞬間映像 あわや大事故… 大型トレーラーから外れたタイヤが、車を直撃 男性…「まさか自分の身に…」

警察は、車の点検や整備は日常的にするよう呼びかけています

◇運行前点検では オイル・水の点検、ハブボルト・ホイルの点検を確実に行いましょう◇

2020/2/3(月) 18:56

衝撃的な映像です。大型トレーラーのタイヤが外れ、対向車に衝突する瞬間のドライブレコーダーの映像が視聴者から寄せられました。あわや大事故でしたが、幸いけがはありませんでした。

(衝突の瞬間)

「こりゃ、まあ…」

ぶつかったのは、大型トレーラーから外れた後ろの2本のタイヤでした。

(記者レポート)

「事故現場です。脇には姫川が流れていて、退避するスペースはなく、突然、タイヤが向かってきたら避けようがありません」

事故に遭った男性：

「突然、出てきたもので、逃げ場なくて、とっさに右へハンドルを切って左の側面あたって」

「(お体は?) 大丈夫です。当たった時は声が出なくて、止まってから、やっと声が出た…」

男性にケガはなく、すぐ降りてきた大型トレーラーの運転手と事故を届け出ました。結局、車は「廃車」になったということです。

事故に遭った男性：

「とっさのことでびっくり。こんなことがまさか自分の身に起きると…」

後続車などがいれば、多重事故にもなりかねなかった状況で、男性は「事故の危険性を知ってほしい」と映像を提供しました。