

---

## ドライバーへの「マスク着用」の徹底

---

新型コロナ感染拡大防止のため、休校中  
予期しない時間帯、予期しない場所に…いるかもしれない

---

外出自粛、子供たちは休校中…住宅街の走行は、『徐行』、『安全確認』

---

『カーブ』…スピードを落として走行しましょう

---

レバーブロック、ワイヤー、フック、シャックルの安全点検

『荷締め』の確認…何度でも

---

左折は死角が多い！ ハンドルを切る前に確認！

交差点 左折時は、左後方からの横断歩行者、自転車に注意しましょう

---

## 急カーブ トレーラーで輸送中 橋桁が落下

### 荷締めのレバーブロックが切れた

新幹線用20トンの橋梁、輸送中に国道で落下

◇『カーブ』…スピードを落として走行しましょう◇

◇レバーブロック、ワイヤー、フック、シャックルの安全点検◇

◇『荷締め』の確認…何度でも◇

2020/5/16(土) 12:07

15日午前4時40分ごろ、福井県の国道で、運転手男性（62）が運転する大型トレーラーの荷台から、北陸新幹線の橋梁の一部が落下した。けが人はなかった。警察によると、落下した橋梁は長さ約7メートル、幅約3メートル、高さ約3メートル、重さ約20トン。橋梁を荷台に固定していたレバーブロックが何らかの理由で切れたという。現場は急カーブ。詳しい原因を調べている。橋梁の一部が引きずられた影響で、道路には長さ約4メートル、幅約10センチ、深さ最大約8センチの傷がついた。

---

## 交差点 左折時、左前方の原付バイクと衝突

### 原付バイクの女性死亡

◇左折は死角が多い！ ハンドルを切る前に確認！◇

◇交差点 左折時は、左後方からの横断歩行者、自転車に注意しましょう◇

2020/5/17(日) 14:03

17日午前9時すぎ、鹿児島県の見通しのよい県道のT字路交差点で、左折しようとした乗用車が、左前方を走っていた原付バイクと衝突しました。この事故で、原付バイクに乗っていた近くの女性（78）が、全身を強くうち死亡しました。警察で、乗用車を運転していた近くの女性から事情を聞くなどし、事故の原因を調べています。