

バックしてきた除雪車にはねられ 作業員が死亡

吹雪で視界不良か 街灯がなく暗かった
「後ろに男性がいたことに気付かなかった」

『バック』は、歩くスピード(4km/h)よりも遅く、『慎重』に

自分の車の後ろの状況を確認しなければ、バックできない

必ず、「一旦降りて」、後ろの状況を、「自分の目で」確認しましょう

2021年1月8日 13時28分

7日午後11時半すぎ、青森県の除雪車を停めておく村有地で、会社員の男性(66)がバックしてきた除雪車にはねられ、腰の骨を折るなどしておよそ2時間半後に死亡が確認されました。

警察などによりますと、死亡した男性と除雪車を運転していた男性(46)は、村から委託されて除雪作業に向かうところだったということです。

現場には街灯などがないうえ、当時は吹雪で視界が悪かったということで、除雪車を運転していた男性は「後ろに男性がいたことに気付かなかった」と話しているということです。