

降雪、路面凍結 スリップ

先頭を走っていたトラックが、ガードレールに衝突

後続トラックが追突、多重事故

トラックなど10台絡む事故…7台炎上 1人死亡

凍結路面 スピードを落とし、車間距離をとり

急ハンドルを控えましょう

交差点手前、スリップしやすいので、早めのブレーキ

踏切手前、スリップしやすいので、早めのブレーキ

停止するときには、早めに減速し、

車間1台分をあける (スリップ時の追突防止)

2020/12/31(木) 20:14

31日午前6時前、山口県の中国自動車道で、トラックなど10台が絡む事故があり、うち7台が炎上しました。

この事故で炎上したトラックから性別不明の1人の遺体が見つかり、警察で身元の確認を進めています。

また、2人が病院に搬送されましたが命に別条はないということです。

高速道路交通警察隊によりますと、先頭を走っていたトラックがガードレールに衝突し、後続のトラックなどが絡む多重事故が起きたということです。

寒波の影響で、現場は当時、路面が凍結し、雪が降っていました。