

## 運送業の**労災**、とにかく多い、「**転落・挟まれ**」

- 鋼材、資材の積み降し作業中の、手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう
- ハウス、トイレの積み降し作業時の、脚立・屋根からの転落に注意しましょう
- 敷き鉄板の積み降し作業時、ユニック作業に注意しましょう
- 「吊り下」には、絶対、絶対……入らないこと 『逃げ場』の確保
- ワイヤー、フック、シャックルの安全点検

### ◇見直そう 「慣れ」の作業◇

#### ※※ 安全に対する心掛け ※※

- 安全確認は確実に
- 車間距離は広く
- 後方の確認回数を増やす

#### ※※ ドライバーの皆さんへ ※※

##### ● **スピードダウン**

薄暮時や夜間で、降雪や吹雪等の場合は、前方の視界が確保しづらく、前照灯も下向きの場合が多いので、横断者が見えづらい、気づきづらい事を認識し、いつもより、スピードを落として運転する必要があります。

##### ● **周囲の安全確認**

通り慣れた区間や交通閑散な場所であっても、気を緩めることなく、また、遠方の光等に気を取られ注意散漫になることなく、屋同様周囲の安全確認をしっかりとする必要があります。

##### ● **常に危険予知を心がける**

歩行者が、横断歩道外や雪山の陰、道路の右から横断して来る場合もあるかもしれないと認識して、その方向の注意も怠らないようにすることが必要です。

※ 「バック確認OK！」

※ 「交差点確認OK！」

※ 「積み降ろし確認OK！」

## 天塩 圧雪アイスバーンで**スリップ**か

### 軽乗用車が**横転** 男女3人が**ケガ**

◇凍結路面 スピードを落とし、車間距離をとり、急ハンドルを控えましょう◇

2021/2/11(木) 11:01

11日午前8時半過ぎ、天塩町の国道40号で軽乗用車が横転する事故があり男女3人がケガをしました。現場は圧雪アイスバーン状態で、警察は軽乗用車がスリップし横転したとみて調べています。

## 早朝5時 路面凍結 信号のない場所

### 横断していた男性、大型トラックにはねられ**死亡**

- ◇『早朝』 信号や横断歩道のない場所…『渡ってくるかもしれない』、要注意◇
- ◇夜間…ヘッドライトをこまめに切り替え、遠目ライトで早期発見！ 事故防止◇

2021/2/10(水) 13:13

10日午前5時10分ごろ、秋田県の町道で大型トラックが道路を左から右に横断していた60代男性をはねました。男性は病院に運ばれましたが事故からおよそ3時間半後に死亡しました。大型トラックを運転していた70代の男性にけがはありませんでした。現場は、住宅地の中を通る片側1車線の直線道路で、近くに信号機はありません。当時、路面は凍結状態だったということです。

## 夜8時 信号、横断歩道のない場所

### 国道を横断中の男性、車2台にはねられ**死亡**

15メートル離れた場所に、信号のある横断歩道があった

- ◇横断歩道のない場所…『渡ってくるかもしれない』 かもしれない運転で、事故防止◇
- ◇前方で…何が起るかわかりません 車間距離を十分にとりましょう◇

2021/2/11(木) 12:37

10日午後8時40分ごろ、宮城県の国道で、横断していたいた男性(65)が、軽ワゴン車にはねられ、さらに後続の乗用車にもはねられ、死亡が確認されました。警察によりますと男性は事故当時、信号機のある横断歩道から15メートルほど離れた場所を歩いていたということで、警察が事故の詳しい状況を調べています。