

運送業の**労災**、とにかく多い、「**転落・挟まれ**」

運転手 **積み降り作業時、荷台から転落事故多発**

- 鋼材、資材の積み降り作業中の、手・指・足のはさまれ事故に注意しましょう
- ハウス、トイレの積み降り作業時の、脚立・屋根からの転落に注意しましょう
- 敷き鉄板の積み降り作業時、ユニック作業に注意しましょう
- 「吊り下」には、絶対、絶対……入らないこと 『逃げ場』の確保
- ワイヤー、フック、シャックルの安全点検

◇見直そう 「慣れ」の作業◇

※※ 視界不良時は、見えている範囲で**止まれる速度**！ ※※

視界不良時は、**先づまり**している事を予測しましょう

※※ 積雪時は、「道幅が狭い」※※◇

- ① **無理に突っ込まない**
- ② **並んで、走行しない**

片側2車線の道路でも、雪が多くなると、2車線分の道幅が無い場所があります
無理をして車線数にこだわると、**接触事故**を引き起こします。 極力、**周りの車と距離**をあげましょう

※※ 雪山で見えにくい時は… ※※

身を乗り出して確認！

- 雪山の陰からの飛び出し注意！
- 脇道から乗用車・人が出て来るかも知れません！

夕方**6時** 交差点 **車線をはみ出し** 軽トラックが**ガソリンスタンドに突っ込む** 71歳男性が**死亡**

2021/2/18(木) 12:10

17日午後6時過ぎ、広島県の交差点で、軽トラックが車線をはみだし、ガソリンスタンドに突っ込む事故がありました。この事故で軽トラックを運転していた男性（71）が死亡しました。

夜**7時** 積雪で**センターライン**見えず

トラックと乗用車が**正面衝突** 乗用車の男性**死亡**

どちらかが**はみ出し**か？

◇積雪時 **スピード**を落とし、**車間距離**をとり、**急ハンドル**を控えましょう◇

2021/2/18(木) 16:09

17日午後7時前、岐阜県の国道で、乗用車と大型トラックが正面衝突しました。この事故で、乗用車を運転していた男性（57）が死亡しました。トラックの男性運転手（48）にケガはありませんでした。現場は片側1車線の直線道路で、警察はどちらかがセンターラインをはみ出したとみて調べています。事故当時、現場周辺では雪が降っていて10センチほどの積雪があり、センターラインが見えなかったということです。

路面凍結 **別の事故で停車していた乗用車に**

トラックが**衝突** 1人死亡、1人**重傷**

10台絡む**多重事故**、80台**立ち往生**

◇前方で…何が起るかわかりません **車間距離**を十分にとりましょう◇

◇凍結路面 **スピード**を落とし、**車間距離**をとり、**急ハンドル**を控えましょう◇

2021/2/18(木) 13:20

17日午後8時25分ごろ、山口県の山陽自動車道で、大型トラックが乗用車に衝突したと110番があった。トラック運転手の男性（44）の大型トラックが道路上に停車していた乗用車に衝突。乗用車に乗っていた女性（56）が全身を強く打ち死亡し、男性（58）が骨盤を折る重傷を負った。警察隊によると事故前、乗用車は別の事故を起こし、走行車線にはみ出す形で路肩に逆向きに停車していた。2人は車外に出ていたとみられる。現場近くでは2台を含め計約10台が絡む事故になった。同隊は当時、路面が凍結していたとみて調べている。この影響で一時的に、事故車両を含む約80台が立ち往生した。

早朝**6時** 路面凍結 **軽乗用車が横転**

後続の車**3台**が、次々**追突** 軽乗用車の男性**死亡**

2021/2/18(木) 12:10

18日午前6時ごろ、和歌山県の自動車道で軽乗用車が横転し、後方を走っていた乗用車2台と軽乗用車1台が次々と追突したということです。この事故で横転した軽乗用車を運転していた男性（76）が死亡しました。警察は路面が凍結していた可能性もあるとみて、事故の原因を調べています。