

下敷きになって死亡

「ホッパー」から土砂が落ちてきた？

「ホッパー」の下で、

詰まった粘土質の土砂を

スコップで取り除く作業をしていた

作業前は、『事前打ち合わせ』と、

周囲の安全確認、『逃げ場』の確保

2021/2/12(金) 11:23

11日午後3時5分頃、神奈川県で、機械に詰まった土砂を取り除く作業をしていた、会社員の男性（29）が、土砂の下敷きになり死亡した。

警察の発表によると、男性は、ダンプが運んできた土砂を投入する逆三角形の装置「ホッパー」の下で、詰まった粘土質の土砂をスコップで取り除く作業をしていたという。

同署は落ちてきた土砂の下敷きになったとみて原因を調べている。