

# ユニック作業時は 両サイドの「アウトリガー」の 張り出しを確実に

---

## ユニック車が横転 下敷きの男性死亡 八雲 木材を吊り上げ、バランス崩し、横転？

---

ユニック作業時は、

- 地盤の水平確認と、アウトリガー下に『敷板』の設置
  - 吊り荷の重さ確認、周囲の安全確認と『逃げ場』の確保
- 

2021/05/02 19:47

2日午前9時20分ごろ、八雲町の住宅敷地内で、会社員の男性（62）が、横転したユニック車の下敷きになり、近くにいた家族が110番した。男性は町内の病院に搬送され、死亡が確認された。八雲署によると、男性は知人宅を訪れ、長さ約6～20メートルの木材3本を譲り受けるため、ユニック車のそばでクレーンを操作していた。3本をまとめて吊り上げたところ、ユニック車がバランスを崩し、横転したとみて調べている。