

発進する前の

走行ギアの再確認を確実に行いましょう

特に、場所が狭かったり、バック時は

慎重な操作が必要です

農業用運搬車に挟まれ、死亡

死亡した男性は、1人で作業していた

2021/6/22(火) 19:59

21日午前7時40分ごろ、岩手県で、通りかかった人が農業用運搬車の安全バーと手をかけるバーの間に上半身が挟まれた状態の男性（87）を発見し、警察に通報しました。

男性は心肺停止の状態でも病院に運ばれましたがその後死亡が確認されました。

男性は自宅敷地内で1人で作業していたとみられ、発見当時、荷台には何も積まれていませんでした。

運搬車のエンジンは止まっていた。警察が事故の詳しい経緯を調べています。