

自分の車の後ろの状況を確認しなければ  
バックできない

---

そこに何があるのか、  
目で見て確認（屋根・シャッター・車・他）

---

## 舗装工事していた32歳作業員の男性 バックしてきたダンプにはねられ死亡 ダンプの運転手が気づかず 後方確認を怠った

2021/10/12(火) 22:57

12日午前8時半すぎ、三重県の市道で舗装工事をしていた作業員の男性（32）がバックしてきたダンプにはねられました。

男性は全身を強く打ち病院に運ばれましたが、およそ1時間半後に死亡が確認されました。

ダンプを運転していた作業員の男性（51）にケガはありませんでした。

警察によりますと、ダンプの運転手は工事が出たアスファルトを積み込むためにバックしたところ、男性に気付かずはねてしまったということです。

警察は運転手がバックする際の後方確認を怠った可能性があるとみて、事故の原因を詳しく調べています。