

ガソリンスタンドに入る時は
歩道の歩行者・自転車に注意しましょう

トラックが ガソリンスタンドの柱に衝突

- 運転手の男性は運転席に挟まれ、死亡
- 助手席の男性は車外に投げ出され、死亡

2021/10/12(火) 11:57

12日午前3時過ぎ、福井県の国道でトラックが道路沿いのガソリンスタンドの柱に衝突し、運転手ら男性2人が死亡した。

警察などによると、運転手の男性は運転席で体を挟まれ、助手席の男性は車外に投げ出され、ともに病院に搬送されたがおよそ1時間後に死亡が確認された。

トラックは事故の衝撃で進行方向から180度回転して歩道上で止まったという。

現場は見通しの良いやや下り坂の直線道路で、警察が死亡した男性2人の身元の確認を急ぐとともに、事故の原因を詳しく調べている。