

## 凍結路面

スピードを落とし、車間距離をとり、急ハンドルを控えましょう

---

# リフトに挟まれ死亡

---

重機、農機具 積み降ろし作業中、周囲の安全確認

地面の水平確認と登坂板から外さないように注意しましょう

---

## 旭川 フォークリフトと運搬車に 挟まれ死亡

午後7時 工場で男性が1人で作業していた

2021年12月01日 00時01分

30日午後7時前、旭川市にある石材工場で、社長の男性（63）がフォークリフトと運搬車の間に挟まった状態で見つかりました。

男性はその場で死亡が確認されました。

男性と連絡が取れず不審に思った親族が工場を訪れたところ、挟まった状態の男性を見つけたということです。

警察によりますと、当時、工場では男性が1人で作業をしていたとみられ、警察が詳しい事故の状況を調べています。