

# 後方左側の タイヤ2本外れる

脱落するタイヤは  
左後軸が全体の90%強

タイヤ・ホイール・ハブボルトの点検を  
確実に行いましょう

## 大型ダンプ走行中 後方左側のタイヤ2本外れる

2022/1/31(月) 19:01

31日午前7時すぎ、千葉県の県道で「シャフトが外れ、走行不能」と、大型ダンプの運転手から110番通報があった。

警察によると、走行中の大型ダンプの後方左側の車輪の車軸がずれて、タイヤ2本が外れ、大型ダンプは緊急停車したという。

大型ダンプは仕事に向かう途中で荷物は積んでおらず、けが人はいなかった。