

# カーブ、曲がり切れず トレーラー横転 運転手死亡

《カーブにおけるトレーラーのスリップ事故に注意しましょう》

- スピードを控え、冬道に合ったブレーキングを行きましょう
- 減速は、必ずカーブ手前で行いましょう
- カーブ走行中のブレーキ踏みすぎは滑走スリップ、横滑り、スピンに直結します

カーブ手前では十分減速し、  
滑走スリップ、横滑りスピンに注意しましょう

「注意が散漫になっていた」

## 女満別 大型トレーラーが 左カーブを曲がり切れずに横転 運転していた男性死亡

雪や雨が降った影響で、路面はぬれていました

2022/11/17(木) 18:20

17日午前11時半ごろ、大空町女満別開陽の国道334号線で美幌町の中心部方向に向かっていた大型トレーラーが、左カーブを曲がり切れずに対向車線にはみ出し、そのまま横転しました。

この事故で、大型トレーラーを運転していた男性が、搬送先の病院で死亡しました。

現場は片側1車線で、当時、雪や雨が降った影響で、路面はぬれていました。