

トラックの車底部 巻き込まれ、死亡

鋼材、資材の積み降し作業中の
手・指・足のはさまれ
巻き込まれ事故に注意しましょう

体を巻き込まれないような服装で作業しましょう

大樹町 会社の敷地で作業事故 トラックの車底部の 動力部に巻き込まれ 社員の男性死亡

2022/11/28 22:37

28日午後2時半ごろ、大樹町の会社の敷地内で男性（74）が勤める会社の従業員が敷地内に止められたトラックの下から男性の下半身が出ているのを発見し、消防に通報しました。

発見当時、男性は上半身をトラック下の中央にある動力部に巻き込まれた状態だったということで、病院に搬送されましたが死亡が確認されました。

死因は出血性ショックでした。男性はトラックの車底部で何らかの作業をしていたとみられていて、警察は男性が巻き込まれた原因などについて調べています。