

踏切 滑って止まれなかった

踏切手前

スリップしやすいので、早めのブレーキ

冬季 踏切は、慎重に通過しましょう

「注意が、散漫になっていた」

七飯の踏切「滑って止まれなかった」 トラックが特急列車と衝突

2023/1/17(火) 16:08

17日午前10時半ごろ、七飯町のJR函館線の踏切内で、特急列車がトラックと衝突する事故がありました。

トラックの運転手は、「滑って止まれなかった」と話していて、凍結路面によるスリップが事故の原因とみられています。

(トラックの運転手) 「滑って止まれなくて遮断機は下りていたけど入っちゃって」

(記者) 「降りるとか非常ボタンを押すぐらいの時間もない？」

(トラックの運転手) 「なんもなかったです。本当にすぐ目の前まで迫っていたので」

当時トラックには3人が乗車したままでしたが、事故の直前、運転手は車を若干後退させたため、列車の乗客、乗員も含めけが人はいませんでした。

この事故の影響で、JR函館線の函館＝新函館北斗間で一時運転を見合わせたため、札幌と函館を結ぶ特急列車2本を含む4本が運休しました。

警察やJR北海道では、凍結路面による踏切事故に注意を呼びかけています。