

山部 国道38号線 圧雪アイスバーン

アイスバーン スピードダウンと車間距離

アイスバーンなどの凍結路面では
急ブレーキ、急ハンドルは禁物！
慌てず焦らず走行しましょう

午前8時 山部 国道38号線
圧雪アイスバーン
大型トレーラーがスリップ
トレーラーのシャーシに観光バスが衝突
観光バスの運転手、乗客9人搬送

2023/12/8(金) 13:54

8日午前8時半ごろ、富良野市山部東の国道38号で富良野市の市街地方
向に走っていた観光バスが大型トレーラーと衝突し、さらに乗用車1台が絡
む事故がありました。

この事故で観光バスに乗っていた外国人9人と運転手のあわせて10人が病
院に搬送されましたがいずれも軽傷とみられています。

事故当時、現場は圧雪アイスバーンで警察は大型トレーラーがスリップ
したのが事故の原因とみて調べています。