

タイヤが外れ 前を走る乗用車に衝突

脱落するタイヤは、左後軸が全体の90%強

タイヤ・ホイール・ハブボルトの点検を確実に行いましょう

警察は、運転する前に、

タイヤやホイールの取付け状態や空気圧などの確認、

タイヤ交換後には

定期的にナットの締め付け状態などの確認をするよう呼び掛けています

北見 走行中のダンプから 左後輪のダブルタイヤが2本とも脱落 1本は、前方の乗用車に衝突

2024/2/6(火)

6日午後1時50分ごろ、北見市大通東6丁目付近の国道39号線で、近くで目撃していた人から警察に「トラックのタイヤが外れ、乗用車にぶつかったのを見た」と通報がありました。

警察によりますと、ダンプの左後輪のダブルタイヤが2本とも外れ、うち1本が前を走っていた乗用車の後ろに衝突しました。もう1本は道路脇に転がり止まりました。

この事故による、けが人はいませんでした。

警察は、運転する前に、タイヤやホイールの取付け状態や空気圧などの確認、タイヤ交換後には定期的にナットの締め付け状態などの確認をするよう呼び掛けています。