

# バックホー旋回時 挟まれ死亡

重機の作業範囲には  
絶対に、立ち入らないようにしましょう

重機・農機具の積み降ろし作業時は  
『周囲の安全』を確認しましょう

伊達 鉄くずをトラックに積込作業中  
バックホーが旋回した際、

バックホーの後方のウエイト部分と  
鉄くずの間に挟まれ

積込作業の補助をしていた50代の男性が死亡

2024/3/27(水)

27日午後1時過ぎ、伊達市にある金属のスクラップを扱う会社の敷地内で50代の男性作業員が鉄くずと重機の間で挟まれ、心肺停止の状態で見送られました。病院で死亡が確認されました。

警察によりますと、男性は鉄くずをトラックに積み込む作業の補助をしていて、重機が旋回した際に重機の後方部分と鉄くずとの間に挟まれたということです。

警察は、安全対策に問題がなかったかなど当時の状況を調べています。