

ユニック作業 アウトリガーの完全張り出し 敷板の設置確認

ユニック作業時は、吊り荷の重さを確認しましょう

地盤の水平確認と、状況確認を確実に行いましょう

クレーン車横転事故 アウトリガーの下に敷く鉄板の 設置方法に問題か アウトリガーが地面に沈み込み、横転

2024年5月10日

9日午前9時すぎ、愛知県の新築住宅の工事現場でクレーン車が横転し、老人ホームにぶつかったほか、電柱が倒れるなどした影響で、約1,770戸が一時、停電しました。

住宅の施工管理をしているハウスメーカーへの取材で、クレーン車の足場の下に敷く鉄板の設置方法に問題があり、転倒を防ぐための「アウトリガー」と呼ばれる装置が、地面に沈み込み、バランスを崩し横転したとみられることがわかりました。

現場では10日もクレーン車の撤去に向けて作業が進められていますが、めどは立っていないということです。