

ブーム上げたまま走行

ユニック作業時は

作業手順の打合せを行い、『周囲の安全』を、確認しましょう

作業終了後は

ブーム格納してアウトリガーしまって

忘れものないか確認する

ユニック車がブームを上げたまま走行

信号機に衝突し

信号機が約90度曲がる

2024/06/04(火)

4日午後2時40分ごろ、大分県の国道交差点で、ユニック車が信号機に衝突しました。

ブームを上げたまま走行していたため、信号機の向きが約90度曲がり、機能しなくなっています。

また電線にも引っ掛かり、垂れ下がった状態となっています。

運転していた50代男性にけがはありませんでした。

現場は片側3車線の交差点で、現在、警察が手信号で交通整理にあたっています。