

タイヤローラーにひかれ 死亡

作業前は、『事前打合せ』

作業中は、『周囲の安全』を確認しましょう

重機・トラクターの操作は、慣れてきた時ほど慎重に！

重機・トラクターの積み降し時は
登坂板の位置、地面の水平を確認しましょう

登坂板から外さないように注意しましょう

タイヤローラーに下半身ひかれ 作業員の男性死亡

道路舗装工事中に事故

2024/10/23(水)

23日午前3時40分ごろ、宮城県の交差点で道路の舗装工事をしていた現場作業員の男性（66）が下半身をタイヤローラーにひかれ、意識不明の状態です。病院に運ばれましたが、まもなく出血性ショックにより死亡が確認されました。

事故当時、男性は複数人で道路の舗装工事にあたっていたということです。

警察は現場にいた作業員に話を聞くなどして、事故の詳しい原因を調べています。