

巻き込まれ 死亡

点検・整備時は
エンジン・電源を切ってから行いましょう

ローラーに巻き込まれ男性死亡

ベルトコンベヤーを停止せず
整備・点検・清掃作業させる

廃棄物処理会社と取締役を書類送検

2024/11/15(金)

労働基準監督署は15日、労働安全衛生法違反(事業者の講ずべき措置等)の疑いで、廃棄物処理業の会社と同社取締役の男性(43)を地検に書類送致しました。同署は認否を明らかにしていない。

書類送検容疑は2023年12月23日、同社の本社工場で、男性従業員=当時(26)=にベルトコンベヤーの掃除や調整の作業をさせた際、機械の運転を停止させなかった疑い。

男性は、機械下側にある回転ローラーに巻き込まれ、外傷性窒息による低酸素脳症で死亡しました。