

左後ろ タイヤ2本脱落

運行前点検・・・

タイヤ、ホイール、ナット・・・

そして、『スペアタイヤ』の点検

タイヤ交換後の増し締めの実施を！

『水』と『オイル』の点検も忘れずに

八雲町 走行中の大型ダンプから 左後ろ、2軸の前側、タイヤ2本脱落

赤信号で停車しようと減速すると、ガタガタと異音後

警察は「タイヤ交換をした後は

定期的にナットの締付状態を確認したり、

不自然な音を感じたらすぐに安全な場所に停車してほしい」と

注意を呼び掛けています

2024/11/23(土)

23日午後3時15分ごろ、八雲町の国道5号線を走行していた大型ダンプの運転手から「走っていてタイヤがはずれました」と110番通報がありました。外れたのは、左後ろの2軸のうち前側2本で、タイヤ2本は脱落后、数十メートル転がりましたが、巻き込まれた人や車、建物はなく、けが人はいません。

警察によりますとタイヤを止めるナットが外れていたということです。

大型ダンプの運転手は、赤信号で停車しようと減速した際にガタガタと音がし、タイヤが外れたと説明しているということです。この大型ダンプは、10月下旬にタイヤ交換をしたということです。