

# タイヤが外れ 歩行者にぶつかる

脱落するタイヤは、左後軸が全体の90%

運行前点検

タイヤ、ホイール、ナット…そして、『スペアタイヤ』の点検

タイヤ交換後の…増し締めの実施を！

『水』と『オイル』の点検も忘れずに…！

## タイヤ外れ 歩行者2人にぶつかる

1人重体、1人背骨を折る大ケガ

軽トラックを運転していた男性を書類送検

2025/7/4(金)

3月岐阜市の県道で、軽トラックの左後輪のタイヤが外れて歩行者2人にぶつかった事故では65歳の女性が頭を打って現在も意識不明の重体。

もう一人も背骨を折る大ケガをしました。

警察はホイール周辺に付いている「スピンドルナット」の緩みが事故の原因とし、異常があってもかかわらず運転を続けたとして、軽トラックを運転していた男性（61）を過失運転傷害の疑いで今日、書類送検しました。

男性は当時作業現場に向かう途中で、警察の調べに対し、事故を起こしたことを認める一方で、過失は否認しているということです。