

# トラック、バースト 転覆

運行前点検・・・  
タイヤ、ホイル、ナット・・・  
そして、『スペアタイヤ』の点検

タイヤ交換後の増し締めの実施を！

『水』と『オイル』の点検も忘れずに・・・

## タイヤがバースト トラックが上下さかさまに

中央のワイヤロープに衝突し転覆

後続のトラックが突っ込む

後続トラックの運転手重傷、6人が重軽傷

2025/7/22(火)

22日午前8時半ごろ、島根県の浜田自動車道で、準中型トラックの右前輪が何らかの原因でバーストし、道路中央のワイヤロープに衝突。

トラックが上下さかさまに転覆したところに、後続のトラックが突っ込む事故が発生しました。

この事故で、6人が足や腕などにけがをしたとみられ、このうち、後続のトラックを運転していた男性（31）が重傷見込みだということです。