

ユニック車 横転

ユニック作業時は、吊り荷の重さの確認をしましょう

地盤の水平確認、「敷き板」の設置

両サイドの「アウトリガー」の張り出しを確実に

周囲の安全確認と、『逃げ場』の確保

ユニック作業中の事故 ユニック車が横転

作業員の男性が下敷きとなり死亡

積み荷の石を下ろす作業中

2026/3/31(火) 0:30

30日午後3時35分ごろ、京都の寺でユニック作業中、ユニック車が横転し71歳の男性作業員が下敷きになり、病院に搬送されましたが、およそ3時間後に死亡が確認されました。

寺の維持管理のための作業が行われていたとみられています。

当時、複数人で作業していたとみられます。

警察は、ユニック操作中に車両が横転した詳しい原因や、安全管理に問題がなかったかなどについて調べています。